



Der KG-Schlitten kann nur sauber stricken, wenn die Maße stimmen. Man kann sie mit einer Schieblehre kontrollieren. Dies ist besonders zu empfehlen, wenn eine Nadel verbogen war.

Die Nadelzunge muss auf jeden Fall auf beiden Seiten selbsttätig zurückfedern. Um die KG-Nadel weitestgehend zu schonen, sollte nach dem Wickelanschlag **kein** Maschenkamm eingehängt werden. Die ersten 6 bis 10 Reihen werden ohne Gewichte gestrickt. Dies gilt besonders für den KG-95, der in dieser Hinsicht am empfindlichsten reagiert.

Als Gewichte haben sich mittelgrosse metallene Zwingklemmen aus dem Baumarkt bewährt. Sie lassen sich einfach anklemmen und schnell versetzen, ohne das Gestrick stark zu beanspruchen.

Manfred Bommess
Liedberger Str. 55
41352 Korschenbroich

Manfred.Bommess@gmx.de
Tel.: 02161 641694